

COROLLA LETTER

～ カローラ広島からのお役立ちレター～
2021年春号

クルマも花粉や黄砂に注意！！ ☆春に起こりやすい汚れやトラブル対処法☆

花粉は黄色い汚れ
→シミの原因に！

スギやヒノキ花粉は粒子が大きく粘着性が高いため、車に付着しやすく、水に濡れると粘着物質が溶け出し、長時間放置すると塗装に侵食しシミや錆の原因になります。

黄砂は白っぽい汚れ
→キズつきの原因に！

3月から5月に偏西風によって飛んでくる黄砂。ピークの4月にはボディが真っ白になることも、放置するとキズの原因になるほか、塗装やコーティング被膜がダメージを受けてしまうこともあります。

注意 花粉や黄砂が付着したままで…

- タオルで拭くことは絶対にNG!!
→ボディを直接傷つけてしまい細かい擦り傷の原因に。
- 市販のコーティング剤を使用することもNG!!
→花粉や黄砂をボディに擦り込むことになりかえってダメージに。



☆洗車のポイント☆

- ① あらかじめ、**たっぷりの水**で表面の汚れを落とします。しつこい花粉や黄砂汚れには**高圧洗浄機**の使用もオススメ♪
- ② カーシャンプーをよく**泡立て**スポンジで**優しく**洗いましょう。
- ③ 最後に**しっかりと洗い流し、手早く拭き上げ**ましょう!!



季節のおすすめ☆メニュー

クリーンエアフィルタープレミアム

プレミアムだけの
ハイエンドな追加機能



クリーンエアフィルタープレミアム (デンソー製)

「脱臭」「除菌」「抗ウイルス」など基本的な性能に加え「ビタミンC放出」など6つの効果で快適な車内環境を実現します♪

☆交換の目安:1年または、走行距離10,000km

YARISシリーズ2020年☆年間登録車販売台数NO.1



YARISシリーズ
2020年間
登録車販売台数
No.1

※YARISシリーズとはヤリス、ヤリスクロス、GRヤリスの総称です。



ヤリスシリーズが2020年**新車販売ランキング1位**となりました!
低燃費のヤリス・軽快な走りと広さを兼ね備えたSUVヤリスクロス・スポーツ性能を極めたGRヤリス☆☆
個性豊かなヤリスシリーズは軽快なハンドリングと上質な乗り心地、最新の安全装備で多くのお客様にご好評頂いています(^)/
カローラ広島では新車全店舗でヤリス・ヤリスクロスが試乗頂けます。
GRヤリスは各店舗ローテーションで試乗車をご用意しておりますので
魅力あふれるヤリスシリーズをお近くのカローラ広島でご体感ください♪

登録車とは軽自動車及び海外ブランドを除く、普通乗用車を指します。2020年1月～12月の新車販売 (自販連資料調べ)

☆春先に向けてチェックしたいメンテナンスポイント☆

◆タイヤ部門◆

ポイント① 溝チェック

溝の深さが1.6mmになったら現れるスリップサイン。
安全に使用していただくために制動性能が低下
し始める3.2mmから交換をおすすめします☆



※スリップサインの出たタイヤの
使用は法律で禁止されています。

ポイント② 空気圧チェック

タイヤの空気圧は自然に減っていきます。
また、高くても低くてもタイヤの異常摩耗など
の原因となるため定期的な点検が必要です。



豆知識

ポイント③ ひび・傷・破損チェック

タイヤの側面や接地部分にひびや破損が
あるとバーストの原因となります。

タイヤ全周にわたってチェックしましょう。



タイヤを長期間放置しておくと細かいひび割れが
起こる「オゾンクラック」が発生します。
オゾンや紫外線によってゴムの劣化が早まるため
タイヤカバーなどを掛けて保管することが大切です☆

◆ワイパー部門

ワイパーを作動したときこんな症状はありませんか??



スジ状の線が残る



拭き取り時の異音



水がニジミ状に残る



拭きムラがある

夏の暑さや冬の寒さによるゴムの劣化、粉塵による酸化から**ゴムの交換目安は約1年**といわれています。
交換せずに放っておくと視界不良の原因にもなります。梅雨の時期に向けて、今メンテナンスしておく
と安心ですね☆☆

気になる箇所がある方はお気軽にカローラ広島までご相談ください♪



Follow Me!



トヨタカローラ広島

instagram

はじめました!

カローラ広島公式Instagram始めました。

クルマの魅力や機能、店舗の様子、お買い得企画などお役立ち情報を発信していきます。

#カローラ広島 #うれしいこと全力で

トヨタカローラ広島
@corolla_hiroshima



こちらよりぜひ
チェックしてみ
てください♪